


LAMPIRAN



Gambar 4.30 Lokasi Pelabuhan ASDP Bolok Kupang



Gambar 4.31 Layout Pelabuhan ASDP Bolok Kupang



Gambar 4.32 Dolphin Yang Mulai Rusak



Gambar 4.33 Kondisi Loket Jembatan Timbang



Gambar 4.34 Kondisi Parkir Kendaraan Loading Timbang Yang Kurang Rapi



Gambar 4.35 Kekurangan Parkiran Kendaraan Penyeberangan Hingga Pakrin Depan Pintu Masuk



Gambar 4.36 Kondisi Parkiran Timbangan Yang Kurang Rapi



Gambar 4.37 Tampak Depan Jembatan Timbangan



Gambar 4.38 Tampak Depan Loker Kendaraan Penyeberangan



Gambar 4.39 Antrian Kendaraan Penyeberang



Gambar 4.40 Kondisi Parkiran Kendaraan Roda Dua Yang Kurang Rapi



Gambar 4.41 Tampak Depan Ruang Tunggu



Gambar 4.42 Locket Pelayanan Informasi



Gambar 4.43 Locket Pembelian Tiket



Gambar 4.44 Suasana Dalam Ruang Tunggu



Gambar 4.45 Suana Ruang Tunggu Luar



Gambar 4.46 Tampak Pntu Masuk Kedatangan Penumpang



Gambar 4.47 Kapal Tambat



Gambar 4.48 Tampak Pintu Kedatangan Kendaraan Penyeberangan



Gambar 4.49 Jalur Masuk/Keluar Kendaraan Penyeberangan



Gambar 4.50 Tampak Dermaga 1



Gambar 4.51 Tampak Dermaga 2